Appendix A Transmission of Current Settings

Factory Default Settings:

The following is a printout of the setup parameters of the 450 series.

100%s23640%i%e	Access Setup Modes, Allowing Changes
110%s100.000000%e	P110.-- F.S.= 100.0
111%s9%e	P111.09 1 div 0.01
112%s5%e	P112.05 ZTapr 0.5 d
113%s10%e	P113.10 ZTdly 1.0 s
114%s10%e	P114.10 Mot'n 1.0 d
115%s10%e	P115.10 MtDly 1.0 s
116%s4%e	P116.04 Filtr 1 sec
117%s1%e	P117.01 Rate= 0.1 s
118%s12%e	P118.12 Zrnge 100.%%
119%s0%e	P119.00 Linrz Disbl
150%s0%e	P150.00 UNITS= lb
151%s0%e	P151.00 UNIT1= lb
152%s1%e	P152.01 UNIT2= kg
153%s6%e	P153.06 UNIT3= NONE
155%s1.000000%e	P155.-- Ucon1= 1.000
157%s????1%e	P157.-- Unam1= ????1
160%s9990%e%e	P160.-- Model 455
161%s0%e	P161.00 TrSAV Disbl
162%s0%e	P162.00 TrNEG Disbl
163%s1%e	P163.01 TrRND Enbld
164%s3%e	P164.03 AcRTZ 0.1%%
166%s1%e	P166.01 AutoT Enbld
167%s1%e	P167.01 KybdT Enbld
168%s1%e	P168.01 KybdS Enbld
169%s0%e	P169.00 ATClr Disbl
181%s1%e	P181.01 AEnhn on
182%s10%e	P182.10 SmpSz 10
183%s98.520002%e	P183.-- %%Accy 98.52
184%s0%e	P184.00 AcDsp off
200%s1%e	P200.01 Baud 9600
201%s1%e	P201.01 #data 8bits
202%s0%e	P202.00 Par'y none
203%s0%e	P203.00 #stop 1bit
204%s2%e	P204.02 ComHS Xon
206%s1%e	P206.01 RxCom on
207%s3%e	P207.03 TxRTZ 0.1%%
208%s8%e	P208.08 Width 8
209%s0%e	P209.00 TxHld delay
210%s1%e	P210.01 Send onreq
212%s1%e	P212.01 Mot'n delay
290%s0%e	P290.00 Echo Disbl
291%s2%e	P291.02 Start <STX>^B=02
292%s3%e	P292.03 End <ETX>^C=03
300%s0%e	P300.00 MODE0 Gross
301%s1%e	P301.01 MODE1 Net
302%s2%e	P302.02 MODE2 Tare
303%s99%e	P303.99 MODE3 None!
304%s99%e	P304.99 MODE4 None!
305%s99%e	P305.99 MODE5 None!
306%s99%e	P306.99 MODE6 None!
307%s99%e	P307.99 MODE7 None!
308%s99%e	P308.99 MODE8 None!
309%s99%e	P309.99 MODE9 None!
320%s0.000000%e	P320.-- Rng 1 Disbl
321%s9%e	P321.09 Div 1 0.01
360%s50%e	P360.50 Rnd A 50%%
361%s30%e	P361.30 Rnd B 30%%
362%s1%e	P362.01 Rnd C 1%%
400%s%e	P400.-- PIN
401%s%e	P401.-- QCAL
410%s9990%e	P410.-- OIML Disbl
411%s0%e	P411.00 LANG USA
412%s0%e	P412.00 PrSET Disbl
420%s1%e	P420.01 Dsply ON
421%s2%e	P421.02 WtThr 6d
422%s5%e	P422.05 TmOut 5min
440%s0%e	P440.00 NTEP Disbl
500%s%c	P500.30 Time 00:01
501%s%c	P501.70 Date 01/01
502%s0%e	P502.00 TmDat no
503%s1%e	P503.01 AM/PM yes
510%s0%e	P510.00 Style U.S.A
600%s%c	P600.-- Gross None!

A

```
601%s%c                P601.-- Net   None!
602%s%c                P602.-- Tare  None!
603%s%c                P603.-- GrTOT None!
606%s%c                P606.-- NtTOT None!
609%s%c                P609.-- Accum None!

612%s%c                P612.-- TrGrs None!
613%s%c                P613.-- TrNet None!
614%s%c                P614.-- TrTar None!
621%s%c                P621.-- ID    None!

630%s%c                P630.-- Qty   None!
631%s%c                P631.-- QtTOT None!
634%s%c                P634.-- APW   None!
635%s%c                P635.-- APW*K None!
650%s%c                P650.-- TrTim None!
687%s%c                P687.-- RVal1 None!
688%s%c                P688.-- AVal2 None!
689%s%c                P689.-- RVal2 None!

720%s0%e       (m455)  P720.00  Store None

800%s0%e               P800.00  Rmote None!

900%s0%e               P900.00  RxInp Disbl
901%s10%e              P901.10  RxTrm <LF>

910%s0%e               P910.00  RxTyp Unusd
920%s0%e               P920.00  RxTyp Unusd
930%s0%e               P930.00  RxTyp Unusd
940%s0%e               P940.00  RxTyp Unusd
950%s0%e               P950.00  RxTyp Unusd
960%s0%e               P960.00  RxTyp Unusd
970%s0%e               P970.00  RxTyp Unusd
980%s0%e               P980.00  RxTyp Unusd

1999%s%c%e             P1000.  Custom Transmit #1

%e0%e%e0%e%e           Gross  Format = 0
.256%e                 <CR> <LF>
%e1%e%e0%e%e           Net    Format = 0
.256%e                 <CR> <LF>
%e2%e%e0%e%e           Tare   Format = 0
.256%e                 <CR> <LF>

2999%s%c%e     (m455)  P2000.  Custom Transmit #2
3999%s%c%e     (m455)  P3000.  Custom Transmit #3

5000%s1%e      (m455)  P5000.1  Targt Enbld
5001%s%c       (m455)  P5001.   TCode None!

5100%s0%e              P5100.0  SPt   None!
```

```
60000%s%c              P60000.  E2Ins  2048
60001%s%c              P60001.  E2Avl  1751

60100%s%c              P60100.   1993*GSE*
60101%s%c              P60101.  0450p02003
60102%s%c              P60102.  Dec191995a

60200%s%c              P60200.  B SN:95004
60202%s%c              P60202.  I SN320100
60203%s%c      P60203.  AuditTrail Cal.  00000
60204%s%c      P60204.  AuditTrail Setup 00104
60205%s%c      P60205.  MUST!CHECK

61100%s%c      P61100.  Crrnt mv/v mVv-5.87233
61101%s  1.000000%c    P61101.   CAL Factr
                       1.000000
61102%s-65.718470%c    P61102.  ReZro Wght -
                       65.718470
61103%s  0.000000%c    P61103.  ZrTrk Wght
                       0.000000
61104%s0               P61104.  CZero    0%%
61105%s                0%c      P61105.  Fine Zero
                       0
61106%s1               P61106.  CGain    50
61107%s  1.000000%c    P61107.  Fine Gain
                       1.000000
61110%s        0%c     P61110.  Zero Adj25       0
61111%s        0%c     P61111.  Zero Adj50       0
61112%s        0%c     P61112.  Zero Ad100       0
61113%s  1.000000%c    P61113.  Gain Adj1
                       1.000000
61114%s  1.000000%c    P61114.  Gain Adj2
                       1.000000
61115%s  1.000000%c    P61115.  Gain Adj4
                       1.000000
61116%s  1.000000%c    P61116.  Gain Adj8
                       1.000000
61117%s        0%c     P61117.  AIN1 NROff       0
61118%s        0%c     P61118.  AIN2 NROff       0
61119%s        0%c     P61119.  AIN4 NROff       0
61120%s        0%c     P61120.  AIN8 NROff       0
61121%s        0%c     P61121.  VREF NROff       0

64100%s0               P64100.  LnCnt    0
64101%s0               P64101.  ErCnt    0
64102%sNone!%c         P64102.  1stEr None!
64103%s0               P64103.  Debug Off

%z             Exit Setup Mode
```